

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S MĚŘICÍ SONDOU

MODEL: AG195



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Elektronický vlhkoměr s teploměrem a velkým LCD displejem a sondou na dlouhém kabelu. Sonda (senzor) může být umístěna prakticky kdekoli, např. v akváriu, teráriu, ledničku, mrazáku, skleníku atd. Všude, kde potřebujete přesné měření teploty v rozmezí od -50 do 70 stupňů Celsia!

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní produkt.
- Sonda může být umístěna prakticky kdekoli, např. v akváriu, teráriu, ledničku nebo mrazáku!
- Zařízení se vyznačuje vysokou přesností měření a rychlostí reakce!
- Stačí jej položit na otevřenou dlaň a téměř okamžitě uvidíte reakci přístroje.
- Zařízení je vybaveno úchyty, které jej udržují v otvoru o rozměrech 26 až 45 mm, takže vlhkoměr lze pohodlně umístit např. do krytu akvária.

Použití:

- Měření vlhkosti v pouzdrech dřevěných hudebních nástrojů (housle, kytary atd.)
- Terária pro exotická zvířata
- Humidory na doutníky
- Měření vlhkosti a teploty v místnostech
- Měření vlhkosti a teploty v automobilech
- Praktická ozdoba obalů na předměty citlivé na vysokou vlhkost

Specifikace:

- Délka kabelu se sondou: 82 cm
- Rozsah měření vlhkosti (RH): od 10 % do 99 %
- Rozsah měření teploty: od -50 do +70 stupňů Celsia
- Indikace displeje: 0,1 °C a 1 % RH
- Přesnost měření teploty: do 0,1 stupně C

- Přesnost měření vlhkosti: až přibližně 5 % RH
- LCD displej o rozměrech 36 mm x 17 mm
- Rychlost obnovování (frekvence měření): 1 sekunda
- Rozměry pouzdra: 48 mm x 28 mm x 15,1 mm
- Napájení: 2x baterie LR44 1,5 V
- Hmotnost: 19 g (bez kabelu)
- **Barva pouzdra: černá**

3. Instalace baterií

- Posuňte kryt baterie na zadní straně zařízení podle nakreslené šipky. Poté jej pohybem zvedněte.
- Opatrně vložte 2 baterie LR44 1,5 V na určené místo a dbejte na správnou polaritu (+ -) – v tomto případě kladným pólem nahoru.
- Zavřete kryt baterie. Po vložení baterií by se zařízení mělo spustit samo.

4. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Zařízení čistěte suchým, jemným hadříkem.
- Nevystavujte zařízení extrémně vysokým teplotám.
- Nevystavujte zařízení mechanickému poškození.
- Při montáži teploměru dávejte pozor, abyste nepoškodili kabel ani sondu.
- Dbejte na správné vložení baterií.

Prohlášení o shodě ke stažení na adrese: <http://www.apitel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianą w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.